
Impressum

Auftraggeber:



Auftragnehmer:

ZAK GmbH
Institut für Bedarfsforschung
Nonnenbacher Weg 7a
53945 Blankenheim
Tel. 02449 918201
Fax 02449 918202
E-mail : info@zakgmbh.de
Internet : www.zakgmbh.de

Autoren:

Dr. Günter Breuer
Dr. Iris Sander

Copyright 2009 ZAK GmbH

Das © Copyright des vorliegenden Produktes liegt bei der ZAK GmbH.

Dieses Produkt darf weder teilweise noch vollständig kopiert oder in anderer Form reproduziert werden, um es so Dritten kostenlos oder gegen Vergütung weiterzugeben.

Vorbemerkung

Die Begehung der Sportstätten und Sportgelegenheiten in der Gemeinde Kranenburg wurde im Dezember 2008 resp. im April 2009 (Sportgelegenheiten) durchgeführt. Es wurden zusätzlich drei Bolzplätze in das SportRaumRegister (SRR) aufgenommen.

Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Vereine als solche eingetragen sind, sodass auf den Zusatz „e. V.“ verzichtet wird.

Zur Bestimmung der Lage der Sportstätten und Sportgelegenheiten wurde der „Gemeindeplan mit Rad- und Wanderwegen Kranenburg und Umgebung“ 1:25.000 der Gemeinde Kranenburg zugrunde gelegt.

Die Maße der Sportplätze entsprechen den Feldmaßen ohne Sicherheitsabstand.



Die leichtathletischen Anlagen werden im Inhaltsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt, da sie ein Ausstattungsmerkmal der Sportplätze¹ sind. Ausgenommen hiervon sind die leichtathletischen Anlagen und Kleinspielfelder, die auf dem Schulgelände liegen und unter „Schulsportanlage“ geführt werden.

Die Kriterien zur Bewertung von Sportanlagen und ergänzende Erläuterungen finden sich in Kap. 3.5. Die Benotung der einzelnen Anlagen wurde im Hinblick auf die jeweilige Anlagenkategorie vorgenommen, sodass beispielsweise die Noten der Anlagenkategorie „Sportplätze“ nicht mit denen der „Bolzplätze“ verglichen werden können. Bei der Bewertung „Gesamt“ wird die Note für den „Allgemeinzustand“ in der Regel stärker gewichtet als diejenige für die „Ausstattung“.

¹ vgl. DIN 18035-1

Inhaltsverzeichnis

Anlagen	Blatt	Seite
Sportplätze		
Frasselt	Blatt 1	5
Kranenburg	Blatt 2 - 4	7
Mehr	Blatt 5 - 6	14
Nütterden	Blatt 7 - 9	20
Schottheide	Blatt 10	27
Wylar	Blatt 11	29
Sporthallen		
Christophorus Grundschule	Blatt 12	31
St. Georg Schule	Blatt 13	33
Hanna Heiber Schule	Blatt 14	35
Schulsportanlagen		
Hanna Heiber Schule	Blatt 15	37
St. Georg Schule	Blatt 16	39
Spezielle Anlagen für einzelne Sportarten		
Tennisanlage, Kranenburg	Blatt 17	41
Schießsportanlage, Kranenburg	Blatt 18	43
Schießsportanlage, Nütterden	Blatt 19	45
Schießsportanlage, Schottheide	Blatt 20	47
Reitsportanlage, Frasselt	Blatt 21	49
Fitness- und Gesundheitszentrum	Blatt 22	51
Skateranlage	Blatt 23	53
Wolfsberg e.V.	Blatt 24	55
Bolzplätze		
Bolzplatz, Kranenburg	Blatt 25	57
Bolzplatz, Niel	Blatt 26	58
Bolzplatz, Zyfflich	Blatt 27	59
Wegesysteme		
Wanderwege	Blatt 28	60
Radwege	Blatt 29	62
Reitwanderwege	Blatt 30	64

	<p>Frasselt Treppkesweg Ortsteil „Frasselt“</p>	
<p>Träger:</p>	<p>Kommune</p>	
<p>Nutzer:</p>	<p>TuS-Frasselt-Schöttheide</p>	
 <p>● Sporthaus (Baujahr 1968)</p>		
<p>Baujahr:</p>	<p>ca. 1960</p>	
<p>Maß:</p>	<p>60 m x 100 m</p>	
<p>Typ:</p>	<p>Trainingsplatz</p>	
<p>Belag:</p>	<p>Rasen (Wiese)</p>	
<p>Fläche eingeebnet und eingesät</p>  <ul style="list-style-type: none"> ① Rasendecke, ② Rasentragschicht, 		
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>	<p>Ausstattung</p>	<p>Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen</p> <p>3 Tore</p> <p>Ballfangeinrichtung (H 5 m)</p> <p>Sporthaus mit Sanitärräumen und 2 Umkleieräumen je: L 6,22 m, B 3,27 m, H max. 3,30 m, min. 2,60 m</p>

Der Platz ist in einem schlechten Zustand. Er ist uneben (Maulwurfshügel), hat Senken / Vertiefungen in der Spielfläche und ist daher nur schwer bespielbar.



Das Sporthaus ist in einem vergleichbar schlechten Zustand und nicht barrierefrei zugänglich.

Die Ballfangeinrichtung an der Längsseite besteht aus einem 20 m langen und 5 m hohen Maschendrahtzaun, danach folgt ein Maschendrahtzaun von 2 m Höhe und zusätzlichem Netz von 3 m Höhe.

Der Ballfangzaun ist defekt.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 4	Note 4	Note 4

	<p>Sportanlage Kranenburg Am Sportzentrum Ortsteil „Kranenburg“</p>		
<p>Träger: Kommune Nutzer: Tus 07 Kranenburg</p>			
 <p>● Sporthaus (Baujahr 1980)</p>			
<p>Baujahr: 1978 Maß: 68 m x 105 m Typ: D – Sportplatz Belag: Tenne</p>			
<p>V1 V2</p>  <p>① Belag/Deckschicht, ② Zwischenschicht, ③ Zwischenschicht mit Tragschichtfunktion, ④ Tragschicht, ⑤ Filterschicht ⑥ Baugrund</p>		<p>Modernisierungsmaßnahmen</p> <p>Der Sanitärbereich wird saniert.</p>	<p>Ausstattung</p> <p>Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 10 Lampen</p> <p>2 Bambinitore 2 Jugendtore 2 Wettkampftore</p> <p>Zuschauereinrichtung: 5 Stehstufen</p> <p>Ballfangeinrichtung: Maschendraht (H 6 m)</p> <p>Aufenthaltsraum: L 8,54 m, B 4 m (5,40 m), H 2,78 m</p>

Der Maschendrahtzaun ist defekt.





Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,7	Note 3	Note 2,7

	<p>Sportanlage Kranenburg Am Sportzentrum Ortsteil „Kranenburg“</p>				
<p>Träger: Kommune</p>	<p>Nutzer: Tus 07 Kranenburg</p>				
 <p>● Sporthaus</p>					
<p>Baujahr: 1994 (erneuert 2008) Maß: 26 m x 40 m Typ: Trainingsplatz Belag: Rasen (Wiese)</p>					
<p>Fläche eingeebnet und eingesät</p>  <ul style="list-style-type: none"> ❶ Rasendecke, ❷ Rasentragschicht, 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1491 657 1541">Modernisierungsmaßnahmen</th> <th data-bbox="657 1491 1412 1541">Ausstattung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1541 657 1830"></td> <td data-bbox="657 1541 1412 1830"> <p>Beleuchtungsanlage: 4 Masten, 4 Lampen</p> <p>2 kleine Tore</p> <p>Ballfangeinrichtung Metallzaun (H 2 m) und Netz (H 4 m) an drei Seiten</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung		<p>Beleuchtungsanlage: 4 Masten, 4 Lampen</p> <p>2 kleine Tore</p> <p>Ballfangeinrichtung Metallzaun (H 2 m) und Netz (H 4 m) an drei Seiten</p>
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung				
	<p>Beleuchtungsanlage: 4 Masten, 4 Lampen</p> <p>2 kleine Tore</p> <p>Ballfangeinrichtung Metallzaun (H 2 m) und Netz (H 4 m) an drei Seiten</p>				

Anmerkungen/Empfehlungen	Blatt 3



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3



	<p>Sportanlage Kranenburg Am Sportzentrum Ortsteil „Kranenburg“</p>	
<p>Träger: Kommune Nutzer: TuS 07 Kranenburg</p>	 <p>● Sporthaus</p>	
<p>Baujahr: vor 1960 Maß: 63 m x 105 m Typ: C – Sportplatz Belag: Rasen</p>		
 <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht, ③ Dränschicht</p>		
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>	<p style="text-align: right;">Ausstattung</p> <p>Leichtathletische Anlagen: Korbbogenrundlaufbahn 100-Meter-Laufbahn Weitsprunggrube mit 2 Anlaufbahnen (Kunststoff)</p> <p>Zuschauereinrichtung: 3 Stehstufen</p> <p>Ballfangeinrichtung Netz (H 6 m)</p>	

Die Korbbogenrundlaufbahn ist veraltet und nicht mehr nutzbar, da auf ihr an einigen Stellen Zuschauerbarrieren erstellt worden sind.
 Die Weitsprunganlage sollte erneuert werden.
 Der „Rasen“ auf dem Spielfeld ist durch intensive Nutzung an einzelnen Stellen stark beschädigt.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,7	Note 3	Note 2,7





	<p>Mehr Feldweg Ortsteil „Mehr“</p>				
<p>Träger: Sportgemeinschaft D.J.K. Mehr-Niel</p> <p>Nutzer: Verein</p>	 <p>● Sporthaus (Baujahr ca. 1978)</p>				
<p>Baujahr: ca. 1976</p> <p>Maß: 67 m x 97 m</p> <p>Typ: D – Sportplatz</p> <p>Belag: Rasen</p>					
 <p>① Rasendecke, ② Rasentragsschicht, ③ Dränschicht</p>					
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>	<p style="text-align: right;">Ausstattung</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="678 1556 1037 1758"> <p>Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen (zusätzlich 2 Masten mit je einer Lampe, die nicht auf das Spielfeld gerichtet ist)</p> </td> <td data-bbox="1037 1556 1412 1758"> <p>Ballfangeinrichtung (H 6 m), 1,50 m Maschendraht + 4,50 m Netz je eine im Südwesten und eine im Nordosten</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1792 1037 1892"> <p>2 Wettkampftore 2 Jugendtore 2 Bambinitore</p> </td> <td data-bbox="1037 1792 1412 1892"> <p>Versammlungsraum: L 8,32 m, B 3,35 m, H 2,35 m</p> </td> </tr> </table>	<p>Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen (zusätzlich 2 Masten mit je einer Lampe, die nicht auf das Spielfeld gerichtet ist)</p>	<p>Ballfangeinrichtung (H 6 m), 1,50 m Maschendraht + 4,50 m Netz je eine im Südwesten und eine im Nordosten</p>	<p>2 Wettkampftore 2 Jugendtore 2 Bambinitore</p>	<p>Versammlungsraum: L 8,32 m, B 3,35 m, H 2,35 m</p>
<p>Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen (zusätzlich 2 Masten mit je einer Lampe, die nicht auf das Spielfeld gerichtet ist)</p>	<p>Ballfangeinrichtung (H 6 m), 1,50 m Maschendraht + 4,50 m Netz je eine im Südwesten und eine im Nordosten</p>				
<p>2 Wettkampftore 2 Jugendtore 2 Bambinitore</p>	<p>Versammlungsraum: L 8,32 m, B 3,35 m, H 2,35 m</p>				

Die Werbebanden sind an zwei Stellen zu befestigen resp. zu reparieren.
Die Grasnarbe ist durch die Maulwurf Tätigkeit unterbrochen.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,7	Note 2,7	Note 2,7






	Mehr Feldweg Ortsteil „Mehr“	
Träger: Sportgemeinschaft D.J.K. Mehr-Niel Nutzer: Verein		
 <p>● Sporthaus</p>		
Baujahr: 1989 Maß: 66 m x 91 m Typ: Trainingsplatz Belag: Rasen (Wiese)		
Fläche eingeebnet und eingesät  <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht</p>		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
	2 Wettkampftore Ballfangeinrichtung (H 5 m), 2 m Maschendraht und 3 m Netz	

Es gibt Probleme mit Karnickeln und Maulwürfen.
An den Netzen der Ballfangeinrichtung fehlen die Bodenstangen.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,3	Note 2,7	Note 3,3



	<p>Johann Boskamp Sportstätte Haferkamp Ortsteil „Nütterden“</p>	
<p>Träger: Kommune Nutzer: SV 1927 Nütterden</p>		
	<p>● Sporthaus (Baujahr 2003)</p>	
<p>Baujahr: 1966/67 Maß: 68 m x 104 m Typ: D – Sportplatz Belag: Tenne</p>		
<p>V1 V2</p>  <p>① Belag/Deckschicht, ② Zwischenschicht, ③ Zwischenschicht mit Tragschichtfunktion, ④ Tragschicht, ⑤ Filterschicht ⑥ Baugrund</p>		
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>	<p>Ausstattung</p>	
	<p>Beleuchtungsanlage: 8 Masten, 10 Lampen (zwei Lampen werden für die Beleuchtung von zwei Trainingsflächen genutzt)</p> <p>Bewässerungseinrichtung: 12 (?) Versenkregner (Es konnten nur fünf gefunden werden. Die übrigen sind möglicherweise mit Schlamm bedeckt.)</p> <p>2 Bambinitore 2 Jugendtore 2 Wettkampftore 2 transportable Tore</p> 	

Der Platz macht einen ungepflegten Eindruck. Die Drainage arbeitet nicht mehr einwandfrei, insbesondere an den Seitenstreifen.

Auf dem Dach des Sporthauses ist eine Solaranlage installiert, die die Wasserspeicher (2 x 500 l) bedient.

Die leichtathletischen Anlagen im nordöstlichen Teil des Platzes sind nicht mehr erkennbar, da Gras und Erdreich die Hochsprung- und Weitsprunganlagen abdecken.


Bei einer derart nahen Wohnbebauung sollte eine Ballfangeinrichtung installiert werden.

Ferner ist die Situation immissionsrechtlich zu überdenken.

Der Aufenthaltsraum des Sporthauses hat die Maße: L 8,15 m, B 8,60 m, H 2,50 m. Das Sporthaus verfügt über ein Behinderten WC.





Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,3	Note 3	Note 3,3

	<p>Johann Boskamp Sportstätte Haferkamp Ortsteil „Nütterden“</p>	
<p>Träger: Kommune</p>	<p>Nutzer: SV 1927 Nütterden</p>	
		
<p>Baujahr: 1967 Maß: 30 m x 68 m Typ: Kleinspielfeld Belag: Wiese</p>		
<p>Fläche eingeebnet und eingesät</p>  <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht</p>		<p style="text-align: right;">Ausstattung</p> <p style="text-align: right;">Beleuchtungsanlage: 1 Mast ,1 Lampe</p> <p style="text-align: right;">1 Basketballkorb</p>
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>		

Anmerkungen/Empfehlungen	Blatt 8

Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,3	Note 3,3	Note 3,3



	<p>Das Nüttersche Binnenfeld Von Galen Straße Ortsteil „Nütterden“</p>	
<p>Träger: Kommune Nutzer: SV Nütterden</p>		
		
<p>Baujahr: 1986 Maß: 68 m x 105 m Typ: D - Sportplatz Belag: Rasen</p>		
 <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht, ③ Dränschicht</p>	<p>Modernisierungsmaßnahmen</p> <p>Ausstattung</p> <p>2 Wettkampftore 4 Jugendtore</p> <p>Ballfangeinrichtung (H 5,50 m)</p>	

Das Regenwasser steht auf dem Spielfeld.
 Es müssen die Toiletten in der daneben liegenden Schule genutzt werden. Die Umkleidemöglichkeiten können entweder in der Schule oder im Sporthaus am Sportplatz Johann Boskamp genutzt werden. Demzufolge müssen auch die Kinder und Jugendlichen die Kreuzung an der B 9 innerhalb der Ortschaft Nütterden queren, um von einer Sportplatzanlage zur anderen zu gelangen.
 Die Grasnarbe ist teilweise stark beschädigt. Die Sportplatzfläche ist nicht eben (Maulwürfe). Die Ballfangeinrichtung ist zum Teil defekt.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3	Note 3	Note 3



	Schottheide Kuhstraße Ortsteil „Schottheide“	
Träger: Vom Sportverein Schottheide-Frasselt gepachtete Sportplatzfläche von der Familie Pölichhuisen Schottheide Nutzer: S.V. Eintracht Schottheide		
 <p>● Sporthaus (Baujahr ca. 1975)</p>		
Baujahr: 1970 Maß: 62 m x 104 m Typ: D – Sportplatz Belag: Rasen		
 <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht</p>		
Modernisierungsmaßnahmen Die Sportplatzverlegung wurde 2008/2009 vorgenommen.	Ausstattung Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen 2 Wettkampftore 2 Jugendtore 2 Schülertore 2 Bambinitore Ballfangeinrichtung, seitlich im Süden des Platzes (H 6 m) Aufenthaltsraum: L 7,85 m, B 3,90 m, H 2 m	


Am Sportplatz wird ein Neubau erstellt. Zum Teil ist der bisherige Sportplatz davon im westlichen Teil betroffen, sodass er nach Osten hin um ca. 12 Meter erweitert wurde (Rollrasen).

Die vormals im östlichen Teil der Anlage installierte Ballfangeinrichtung ist entfernt worden, und liegt neben dem Spielfeld. Die Tore sind seitlich befestigt worden und können nicht benutzt werden.

Das Sporthaus ist nicht barrierefrei zugänglich.





Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Wyler Viehsteege Ortsteil „Wyler“	
Träger: Kommune Nutzer: Verein		
 <p>● Sporthaus (Baujahr 2003/2004)</p>		
Baujahr: ca. 1965 Maß: 66 m x 90 m Typ: Sportplatz Belag: Rasen		
 <p>① Rasendecke, ② Rasentragschicht</p>		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
Im Sporthaus wurden die Türen und Fenster erneuert.	Beleuchtungsanlage: 6 Masten, 8 Lampen 2 Wettkampftore 1 Jugendtor 2 Schülertore Ballfangeinrichtung (H 6m) Aufenthaltsraum: L 8,10 m, B 4,86 m, H 2,30 m	

Der Platz weist am südöstlichen Rand eine starke Wölbung auf.
 Die Ballfangeinrichtungen (2 m Maschendraht + 4 m Netz und 6 m Netz) sind defekt.
 Das Sporthaus wird von den Mitgliedern des Fußballvereins und der freiwilligen Feuerwehr gemeinsam genutzt.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3	Note 3	Note 3

	<p>Sporthalle Zum Hallenbad Ortsteil "Kranenburg"</p>	
<p>Träger: Kommune Nutzer: Christophorus Grundschule</p>		
		
<p>Baujahr: 1967 Maß: 12 m x 24 m (288 m²) Boden: flächenelastisch Belag: Kunststoff</p>		
 <p>1 Oberbelag, 2 Biegesteife Lastverteilung, 3 Blindboden, 4 Elastische Konstruktion, 5 Tragfähiger Unterboden</p>		
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>		<p>Ausstattung</p>
<p>Es ist eine neue Deckenheizung eingebaut worden.</p>		<p>Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Basketballspielfeld 1 Volleyballspielfeld 1 Badmintonspielfeld</p> <p>„Mattenbereich“ einer asiatischen Kampfsportart</p> <p>Prallschutzwände an den Stirnseiten</p> <p>Lichte Höhe 5,20 m</p>

Die lichte Höhe von 5,20 m ist durch den nachträglichen Einbau der Deckenheizung vorgegeben.



Eine Abdeckung im Hallenboden ist defekt.

Die Spielfeldmarkierungen sind schlecht erkennbar aufgrund der Abnutzung.

Der Bodenbelag (Holz) im Geräteraum ist teilweise beschädigt.





Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Sporthalle von Galen Straße Ortsteil „Nütterden“		
Träger:	Kommune		
Nutzer:	St. Georg Schule		
Baujahr: 1967			
Maß: 12 m x 24 m (288 m ²)			
Boden: flächenelastisch			
Belag: Kunststoff			
 <p>1 Oberbelag, 2 Biegesteife Lastverteilung, 3 Blindboden, 4 Elastische Konstruktion, 5 Tragfähiger Unterboden</p>	Modernisierungsmaßnahmen		
		Ausstattung <p>Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Basketballspielfeld 1 Volleyballspielfeld 1 Badmintonspielfeld 1 Tennisspielfeld (Teil)</p> <p>Prallschutzwände an den Stirnseiten und an einer Längsseite</p> <p>Lichte Höhe 5,50 m</p>	

Neben der Sporthalle befinden sich leichtathletische Anlagen.





Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Sporthalle Galgensteeg Ortsteil "Kranenburg"					
Träger: Kommune Nutzer: Hanna Heiber Schule						
						
Baujahr: 1972 Maß: 18 m x 32 m (576 m ²) Boden: flächenelastisch Belag: Kunststoff						
 <p>1 Oberbelag, 2 Biegesteife Lastverteilung, 3 Blindboden, 4 Elastische Konstruktion, 5 Tragfähiger Unterboden</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1384 671 1435">Modernisierungsmaßnahmen</th> <th data-bbox="671 1384 1412 1435">Ausstattung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1435 671 1948"> Es wurden neue Fenster eingebaut. </td> <td data-bbox="671 1435 1412 1948"> Sporthalle, teilbar in 18 m x 8 m und 18 m x 24 m Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Handballspielfeld 1 Basketballspielfeld 1 Volleyballspielfeld 3 Badmintonspielfelder 1 Tennisspielfeld je ein Wettkampfspielfeld für Volleyball, Handball, Basketball 1 Barren, fahrbar Prallschutzwände an den Stirnseiten Lichte Höhe 6 m </td> </tr> </tbody> </table>	Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	Es wurden neue Fenster eingebaut.	Sporthalle, teilbar in 18 m x 8 m und 18 m x 24 m Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Handballspielfeld 1 Basketballspielfeld 1 Volleyballspielfeld 3 Badmintonspielfelder 1 Tennisspielfeld je ein Wettkampfspielfeld für Volleyball, Handball, Basketball 1 Barren, fahrbar Prallschutzwände an den Stirnseiten Lichte Höhe 6 m
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung					
Es wurden neue Fenster eingebaut.	Sporthalle, teilbar in 18 m x 8 m und 18 m x 24 m Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Handballspielfeld 1 Basketballspielfeld 1 Volleyballspielfeld 3 Badmintonspielfelder 1 Tennisspielfeld je ein Wettkampfspielfeld für Volleyball, Handball, Basketball 1 Barren, fahrbar Prallschutzwände an den Stirnseiten Lichte Höhe 6 m					

Der Bodenbelag in der Halle wirft an mehreren Stellen Blasen.
Die Bezüge der Kästen sind defekt.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,0	Note 2,7	Note 3,0

	Kleinspielfeld Galgensteeg Ortsteil „Kranenburg“	
Träger:	Kommune	
Nutzer:	Hanna Heiber Schule	
		
Baujahr:	1978	
Maß:	22 m x 44 m	
Typ:	Kleinspielfeld	
Belag:	Kunststoff (V1)	
 <p> ❶ Kunststoffbelag, ❷ obere bitumengebundene Tragschicht, ❸ untere bitumengebundene Tragschicht, ❹ ungebundene Tragschicht, ❺ Filterschicht, ❻ Kunststoffbelag mit strukturierter Oberfläche mit losem Granulat </p>		Ausstattung
Modernisierungsmaßnahmen		Spielfeldmarkierung: 1 Handballspielfeld 3 Volleyballspielfelder 2 Basketballspielfelder 2 Basketballkörbe Ballfangeinrichtung (H 4 m) Leichtathletische Anlagen: Weitsprunggrube mit 5 Anlaufbahnen 100-m-Laufbahn (Kunststoffbelag)

Es wird viel Sand aus der Weitsprunggrube ausgetragen.
 Die Anlage sollte im Frühjahr gereinigt werden wegen der starken Verschmutzung durch herabgefallenes Laub.
 An der Weitsprunggrube ist die Einfassung, d. h. der Kantenstein mit Gummikante, zu erneuern.
 Die Ballfangeinrichtung ist defekt.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,7	Note 3,7	Note 3,7

<p>Schulsportanlage Von Galen Straße Ortsteil „Nütterden“</p>	
<p>Träger: Kommune</p>	
<p>Nutzer: St. Georg Schule</p>	
	
<p>Baujahr: 2002</p>	
<p>Belag: Tenne</p>	
	
<p>Anmerkungen/Empfehlungen</p>	<p>Ausstattung</p>
	<p>50-m-Laufbahn 1 Weitsprunggrube mit einer Anlaufbahn</p>

Die Kunststoffmatten der Anlaufbahn liegen nicht aneinander. Die Weitsprunganlage sollte insgesamt überarbeitet werden.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,7	Note 3	Note 2,7

	Tennisanlage Am Sportzentrum Ortsteil „Kranenburg“	
Träger: Kommune Nutzer: Kranenburger Tennisclub Rot-Gelb	 <p>● Sporthaus (Baujahr 1994)</p>	
Baujahr: 1979		
Spielfelder: 6		
Belag: Tenne		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
	6 Plätze, je 3 als Reihenplatz mit zwei Plätzen Clubhaus mit Umkleidemöglichkeiten Aufenthaltsraum: L 8 m, B 7,40 m, H 3,10 m Tenniswand	

Das Sporthaus der Tennisspieler ist vom Sporthaus der Fußballspieler des TuS 07 Kranenburg abgetrennt worden. Ursprünglich war es ein Sporthaus.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Schießsportanlage Am Waschwall Ortsteil „Kranenburg“	
Träger:	Schützenverein Kranenburg - Scheffenthum 1923/28	
Nutzer:	Verein	
		Baujahr: 1960 / 1997
		Bahnen: 3 mobile Luftge- wehrstände (10 m) 1 Schießstand für Kleinkaliber (50 m)
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	Aufenthaltsraum: L 10 m, B 5,75 m, H 4,55 m (max.)

Die Verkleidung der Seitenwände der 50-m Bahn besteht aus Eternit.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Schießsportanlage Haferkamp Ortsteil „Nütterden“	
Träger:	Allgemeine Schützen- gesellschaft Nütterden	
Nutzer:	Verein	
Baujahr:	ca. 1975	
Bahnen:	4 Luftgewehrstände (10 m) 2 Schießstände für Kleinkaliber (50 m)	Modernisierungsmaßnahmen

Die Verkleidung der Seitenwände der 50-m-Bahnen besteht aus Eternit.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Schießsportanlage Steege Ortsteil „Schottheide“	
Träger: Kommune Nutzer: Verein		
Baujahr: 1951 / 1976		
Bahnen: 2 Luftgewehrstände (10 m)		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
	<p style="text-align: right;"> Warteraum L 5 m x B 4 m Aufenthaltsraum L 5,20 m x B 2,67 m + L 4,30 m x B 5,18 m + L 4,70 m x B 8,70 m L ges. 14,20 m </p>	

Das Dachgeschoss des 1951 erstellten Schulgebäudes wurde im Jahr 1976 zu einer Schießsportanlage umgebaut; es wurde ein Luftgewehrstand mit Nebenräumen errichtet.




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	
Reitsportanlage Treppkesweg Ortsteil „Frasselt“	
Träger: R.V.Kranenburg u.U.	
Nutzer: Verein	
	
Baujahr: 1980	
Maß: 20 m x 40 m	
 <p>Halle: L 40 m, B 20 m, H 5,44 m (Lichte Höhe)</p>	
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung
	<p>Reithalle mit gastronomischem Betrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> Dressurplatz (20 m x 40 m) Springreitplatz (49 m x 80 m) Ausreitplatz (20 m x 60 m) zusätzlicher Ausreitplatz (27 m x 53 m)

Es handelt sich um einen anerkannten Leistungsstützpunkt für das Springreiten.
 Auf dem Dressurplatz fließt das Wasser an der südöstlichen Seite nicht ab.
 Der gastronomische Bereich ist nicht barrierefrei zugänglich.



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

	Fitness- und Gesundheitszentrum Dorfstraße Ortsteil „Nütterden“	
Träger: Privat	Nutzer: Öffentlichkeit	
		
Baujahr: 2008		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
	Sauna, Solarium Gymnastikraum: 10,86 m, 9,74 m, H 3,12 m (mit Schwingboden und Spiegeln) Krafttrainingsraum: L 12,19 m, B 9,91 m, H 3,17 m	



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
K.A.	K.A.	K.A.

	Skateranlage Bahnhofstraße Ortsteil „Kranenburg“	
Träger: Kommune Nutzer: Öffentlichkeit		
Baujahr: 2002/2006		
Modernisierungsmaßnahmen	Ausstattung	
	1 Platform-Transition 1 Fun-Box 1 Bank	



Skateranlage der Gemeinde Kranenburg
Sport- und Spielanlage mit erhöhtem Risiko
 Benutzung nur in den Tagesstunden mit ausreichendem Tageslicht.
 Zuschauer dürfen sich nicht auf dem Podest oder im Fahrbereich aufhalten!
 Das Befahren mit Fahrrädern ist nicht gestattet!
 Die Benutzung ist nur mit angelegtem Helm-, Hand-, Ellenbogen- und
 Knieschutz auf festem Belag zulässig!
Die Benutzung der Anlage geschieht auf eigene Gefahr!
Bei Notfällen: - Die nächste Fernsprecheinrichtung befindet sich bei der
 Deutschen Post, Bahnhofstraße 1 (Notruf 112).
 Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Bauhof
 (Tel.: 02826 / 79-80).
 Der Bürgermeister


Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,0	Note 2,0	Note 2,0

	<p>Sporthalle Wolfsbergstraße Ortsteil „Nütterden“</p>	
<p>Träger: Wolfsberg e.V. Nutzer: Wolfsberg e.V. Verein Nütterden</p>		
		
<p>Baujahr: 1972 Größe: 19,50 m x 40 m Belag: Kunststoffrasen</p>		
<p>Modernisierungsmaßnahmen</p>	<p>Ausstattung</p>	
	<p>Spielfeldmarkierung, aufgezeichnet: 1 Fußballspielfeld 1 Handballspielfeld</p> <p>Netz an der Decke</p> <p>Prallschutzwände</p> <p>Lichte Höhe 5,93 m</p>	

Anmerkungen/Empfehlungen	Blatt 24




Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
K.A.	K.A.	K.A.

	Bolzplatz Waschwall Ortsteil „Kranenburg“	
Träger: Kommune Nutzer: Öffentlichkeit		
		
Anmerkungen/Empfehlungen	Ausstattung	
Der Spielbetrieb ist durch tiefe Fahrspuren auf der Spielfläche beeinträchtigt.		



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 3,3	Note 3,7	Note 3,3

	Bolzplatz	
	Kirchstraße	
	Ortsteil „Zyfflich“	
Träger: Kommune		
Nutzer: Öffentlichkeit		
		





Anmerkungen/Empfehlungen	Ausstattung
	2 Tore Ballfangeinrichtung an drei Seiten (H) 4 m, 2 m Zaun, darüber 2 m Netz



Bewertung		
Allgemeinzustand	Ausstattung	Gesamt
Note 2,3	Note 2,3	Note 2,3

Wanderwege im Gemeindegebiet



In der Gemeinde Kranenburg sind acht Rundwanderstrecken ausgewiesen. Bis auf die Strecke durch den Ortskern Kranenburg (2 km) haben die Routen eine Länge von 4 km bis 6 km.

- 1) Rundwanderung durch Kranenburg (rot)
- 2) Rundwanderweg Wyler - Duivelsberg (NL) - Zylflich – Wyler (blau)
- 3) Rundwanderung Niel-Mehr-Niel (grün)
- 4) Rundwanderung Armenveen – Kranenburger Bruch (dunkelblau)
- 5) Rundwanderung Nütterden – Schottheide – Frasselt (orange)
- 6) Rundwanderung Reichswald A2 (violett)
- 7) Rundwanderung Reichswald A2/A5 (braun)
- 8) Rundwanderung Reichswald A5 (gelb)



Die Wanderstrecke A 5 resp. Raute [\diamond] weist an mehreren Stellen Lücken im Markierungssystem auf. Die Wanderwege sind zum Teil wenig attraktiv, da sie dem bereits vorhandenen, rasterartig angelegten Wegesystem entsprechen. Nur selten wird dieses System unterbrochen. Der im Gemeindeplan verzeichnete Wanderweg A 6 ist anhand der Karte nicht zu wandern.



Die Wege sind teilweise in einem schlechten Zustand; erneuerte Streckenteile wurden mit Kiesel und Schotter belegt und sind so für verschiedene Sportarten (z.B. Nordic Walking, Jogging) wenig bis gar nicht geeignet.



Kartenspielerweg
(ca. 5,8 km) lang



Radwege im Gemeindegebiet



Es führen fünf Radwanderstrecken durch das Gemeindegebiet:

- 1) Kranenburg-Route (ca. 30 km resp. 43 km)
- 2) Waal-Maas-Route (ca. 49 km)
- 3) Ooij-Düffelt-Route (ca. 53 km)
- 4) Rund-um-Kleve-Route (ca. 51 km)
- 5) Waal-Route (19 km resp. 48 km)

Lediglich die Kranenburg-Route befindet sich ausschließlich auf Gemeindegebiet.




Die Beschilderung der Radwege ist zu verbessern.

Neben den ausgewiesenen Strecken, die je nach Routenkombination auch für Langstreckenfahrer in Frage kommen, sind kurze Strecken z. B. für Familien einzurichten. Die Strecken sollten – beginnend am Kranenburger Rathaus – eine Länge von 3 km, 5 km, 7,5 km und 10 km haben.



Reitwanderwege im Gemeindegebiet



Durch das Gemeindegebiet von Kranenburg verläuft ein über-regionaler Reitwanderweg.

Strecken des Reitwegenetzes „Grenzenlos Reiten“ in der Euregio Rhein-Waal führen durch den Reichswald.



Es sollten auf dem Gemeindegebiet weitere Reitwanderwege angelegt werden. Beispielhaft sind nachfolgend Aufnahmen eines Reitweges innerhalb des Stadtgebietes Kleve eingefügt, zu dem eine Verbindung hergestellt werden sollte.

